EBJ60669101
SI 0949 Z
EBJ60669201
SI 0945 Z
CAUTION
-RISK OF FIRE
-REPLACE FUSE AS MARKED
F900
T5AL/250V
(5A/250V)
100n K 275V~
436D MKP X2
20130 SI 46.7
H7.2
H12.2
X4450
1000
6K
71297
470
16K