

Bonjour,


Je viens d'intervenir sur ma machine à laver en suivant vos instructions.

Effectivement, la pièce défectueuse était bien la Réf 633 1.


J'ai retiré le couvercle en perçant légèrement les 8 ergots.




Sous le couvercle j'avais cette pièce. J'ai nettoyé les contacts car il y avait de l'oxydation



Malgré ce nettoyage ma machine ne fonctionnait pas. Je me suis aperçu que ce levier ne permettait plus d'assurer le contact entre ces deux lamelles.



J'ai donc décidé de faire passer cette lamelle sous celle-ci afin d'assurer le contact (désolé pas de photo de cette inversion). Depuis ma machine fonctionne parfaitement et la sécurité est assurée.



Merci beaucoup pour votre aide.