

SUJET : Evolution de la batterie des Hombot

DATE D'EMISSION : 02/09/2015 DATE DE PUBLICATION : 16/03/2015

GAMME CONCERNEE : Hombot circulaire série V59 - V61

PRODUITS CONCERNES :

Suffixe	Référence commerciale	Suffixe	Référence commerciale	Suffixe	Référence commerciale	Suffixe	Référence commerciale
VR5942L	VR1012W	VR6170LVM	VR1129RB				
VR5940L	VR1010GR	VR6140LVM	VR1125RS				
VR5908LM	VR1012BS	VR6140LVM	VR1320B				
VR5907LM	VR1013RG						
VR5906LM	VR1015V						

DATE D'APPLICATION : Immédiate N° DE SERIE tous

Applicable en garantie:	oui	Applicable hors garantie:	oui
Applicable selon symptôme décrit	oui	Applicable à chaque intervention	non

SYMPTOME - RECLAMATION : Uniformisation du référencement des batteries : une seule batterie est désormais disponible en SAV depuis Mars 2015, référence EAC62218202
Cette batterie équipe l'ensemble de la gamme Hombot

Incidence SAV :

1/ La nouvelle batterie est reconnaissable grâce à un marquage ainsi qu'à sa forme trapézoïdale (voir photos ci dessous)
La nouvelle batterie est saillante par rapport au socle ce qui nécessite un sens de montage afin de permettre le placement du support lingette. En conséquence, le connecteur est situé à l'opposé du branchement et nécessite la mise en place d'un câble supplémentaire pour assurer la connexion de la batterie.
Le câble est maintenant fourni avec la batterie afin d'assurer l'interchangeabilité
Si nécessaire, commander le câble de liaison additionnel : EAD63289401



2/ De plus, veuillez vérifier que la batterie reçue à un emboutissage sur le coté situé en regard de la roue, ceci afin d'éviter que le bord de la batterie frotte contre l'encodeur de la roue (voir ci-contre)



Gestion des pièces détachées :

	Ancienne pièce	Nouvelle pièce
Ancien produits	-	✓
Nouveau produits	-	✓