Offenders will be liable for damages.

All rights including rights created by patent grant or registration of a utility model or design are

. Affichage Numéro	Affichage panne:	© Coc pappas s'affishent dans les programmes d	la lavaga, tautas las autras pannas uniquement dens la preser	mmo toot SAV
défaut	affichage vitesse			
	LED clignotent	C est la premiere panne apparue depuis la den	niere mise sous tension de l'appareil qui s'affiche.	
pareils avec	Appareils sans	Description panne	Remarque	Conséquence
display	display		Cause possible	Solution
⊗ 16	*	Hublot non verrouillable	Hublot ouvert?	- Programme bloqué
	0			- Nouveau départ possible
	0			- Fermer hublot
	0			
	0			
⊗ 17	*	Temps d'arrivée d'eau dépassé	- Robinet d'eau fermé	- Ouvrir robinet d'eau
	Ö		- Filtres bouchés	- Programme bloqué, pompe redémarre après 5 min
	o		- Pression d'eau <1bar à l'électrovanne	- Nouveau départ possible
	0		1 1000ion d'odd Cibar d'Eloutovaline	Trouvous depart possible
	**			
⊗ 18 19	**	Temps de vidange dépassé	- Pompe bouchée ou défectueuse	- Nettoyer la pompe
	0	Tompo de vidange depasse	- Niveau <n1 atteint<="" non="" td=""><td>- Interruption programme FATAL ERROR *</td></n1>	- Interruption programme FATAL ERROR *
	0		- Collecteur bouché	Mais sans vidange pendant 90 sec
	*		- Pressostat défectueux	iviais sans vidange pendant 50 sec
	₹ 0		- FIGSSOSIAL UEIBULUBUX	
	*	Temps de chauffe dépassé	- Circuit de chauffe défectueux	- Contrôler résistance et câblage
19	** O	Temps de chadhe depasse	- Thermostat non atteint	- Pas de chauffe jusqu'à la fin du programme
	0		- Sous-tension	- r as de chadhe jusqu'à la lin du programme
	*		- Sous-tension - Résistance entartrée	
	₩		- Resistance entantree	
20	*	Chauffe inattendue	- CTN défectueuse	- Interruption programme FATAL ERROR *
20	* *	Chaulle matterique	- Relais de chauffe collé	- Interruption programme FATAL ERROR
	*		- Chauffe sur position de non-chauffe	
	¾ €		- Chaulle sur position de non-chaulle	
	0			
21	*	- Défaut dans le circuit d'entraînement	- Court-circuit triac	- Plusieurs essais, interruption programme FATAL ERROR et mémorisation du défaut
	0			
	*	- Montée en vitesse incontrôlée du moteur	-Tachy défectueuse	- Essais démarrage moteur jusqu'à la fin du programme
	O		,	
	*	- Moteur ne tourne pas	- Problème relais de réversion	- Interruption programme FATAL ERROR *
22	*	Défaut CTN	- Court-circuit CTN	- Pas de chauffe jusqu'à la fin du programme
	0		- Coupure CTN	
	*		- Câblage	
	*			
	0			
⊗ 23	*	Aqua Stop déclenché	- Eau dans la cuve	- Contrôler l'étanchéité du circuit d'eau
	0	· ·	- Câblage	- Contrôler l'interrupteur aquastop
	*		· ·	- Contrôler le câblage
	*			
	*			
40	BO SE	Défaut de synchronisation	- Problèmes secteur	
	0 🗱 0			
	* 0 0 *			
	0 0 0			
	0 0 0 0			
	0 # 0			
63	* * *	Problème de sécurité fonctionnelle	- Défaut processeur	Changer la commande
	* 0 0 *		,	
	* 0 0 *			
	* 0 0 *			
	* * *			
	יייר יייר	ERROR:		<u> </u>

- Conserve tous les affichages sans modification
- Autorise la fonction d'info défauts, puis retour à l'état d'affichage précédent
- Autorise l'entrée dans le mode test et aucune réaction à toutes les autres manipulations

Programme test F10- & S10-D/E/S

FR

5500 0000021355

E, 1

Material No.: 9E+09

27.05.2008 Released