

AVIS DE SÉCURITÉ SÈCHE-LINGE

A la suite de la récente acquisition d'Indesit Company par le groupe Whirlpool, il a été procédé à un examen approfondi de la sécurité du portefeuille de produits.

Dans le cadre de cet examen, a été identifié un problème potentiel sur deux types de sèche-linge fabriqués entre avril 2004 et octobre 2015.

Les marques concernées sont :



Nous lançons un plan de mesures correctives à effectuer sur les appareils concernés afin de répondre à des normes de qualité et sécurité plus élevées. Il s'agit d'apporter une modification gratuite sur votre appareil à votre domicile.

IMPORTANT

En attendant, vous pouvez continuer à utiliser votre appareil, à condition de ne pas le laisser fonctionner sans surveillance (c'est-à-dire quand vous n'êtes pas chez vous ou quand vous dormez) et de nettoyer le filtre après chaque cycle de séchage.

VOTRE SÈCHE LINGE EST-IL CONCERNÉ ?

Deux sites sont mis à votre disposition pour vérifier si votre sèche-linge est concerné.

www.indesit.fr

www.hotpoint.fr

DÉMARCHE À SUIVRE SI VOTRE MODÈLE NÉCESSITE DES MESURES CORRECTIVES:

• Enregistrez vos coordonnées sur les sites ci-dessus

ou

• Appelez notre numéro vert accessible du lundi au vendredi entre 8h et 18h.

0 800 100 346

**Service & appel
gratuits**